


Hautausmalla ei ole tenttä voinutsa mittauksia, joten käytöven, rakennusten, lyhtypylväiden, kalustusten, puistojen ja hauta-alueiden ym. sijainti ja mitat sekä maastoon konkeudet on tarkistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Koodi	Kotiel/tila	Tarjelt/tilo	Varmennus: arvioituna/tarkka
MELTOSARVI	HAUTAUSMAA	976-	
KUNNISTUS			NYKYILANNE
MELTOSJÄRVEN	HAUTAUSMAA		ASEMAPITRUSTUS
RAANUJÄRVENTE3			A2 1500
TURNU 21.02.2022 MÄISENÄ-ARKKITEHTI E.SHEISTERSTRÖM			
E-CITY LANDSCAPE & ART			
SÄARENPÄÄKATU 39, 95430 TURNU			
P. +358 044-693214			
ARK	01		



Ylitornion seurakunta

Meltosjärven hautausmaa

Kehittämissuunnitelma

Päivitetty 21.02.2021



Elina Söderström, Maisema-arkkitehti MARK

Meltosjärven hautausmaan kehittämüssuunnitelma

Taustaa

Meltosjärven kirkko ja sen vieressä sijaitseva hautausmaa sijaitsee Ylitornion kunnassa, Meltosjärven kyjällä, Raanujärventien eli seututien 932 läheisyydessä Iso-Meltosjärvestä ja Vähä-Meltosjärvestä hieman itään. Meltosjärven kylä sijaitsee luonnonkauniilla harjulla järvien väliessä. Kyjällä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä käyneet vierailijat nimittivät Meltosjärveä ”Peräpohjolan punkaharjuksi”.

Meltosjärven kirkon on suunnitellut arkitehti Risto Mäkitalo. Kirkko vihittiin käyttöön joulukuussa 1969. Kirkkorakennus on tyyliltään moderni, valkeaa tiilirakennus.

Meltosjärven kirkolla ei ole varsinaista kellotapulia, vaan kirkonkelloit sijaitsevat kirkon yhteydessä olevalla sisäpihalla. Meltosjärven kirkossa voidaan soittaa kirkonkelloja ainoastaan kesääikana. Kellojen teknikka ei valitettavasti toimi kaikkina vuodenaikoina.

Meltosjärven hautausmaa, joka sijaitsee aivan kirkon vieressä, on pienenhkö metsähautausmaa, jossa männyt ja puolukkavarvikk ja hiekkakäytävä luovat luonnonmukaisen yleisilmeen. Hautausmaan keskellä on yksi muita leveämpi poikkisuunnassa kulkeva pääkäytävä ja yhdeksän kapeampaan pituussuunnassa kulkeva käytävä.

Hautausmaa on tasainen, valkka Meltosjärvellä muuten on hyvinkin kumpuilevaa maastoa. Heti kirkon ja hautausmaan ulkopuolella maasto jyrkkenee.

Koko hautausmaata kiertää valkea puuaita. Kirkon edustalla on matala valkea betonimuurit, joka rajaa etupihaa ja sisäänsäkyntiä. Keskellä etupihaa on korkea, siniseksi maalattu rautaristi. Istutuksia ei hautausmaalla ole ollenkaan, jos mukaan ei lasketa haudoille istutettuja hautakukkia.

Meltosjärven hautausmaalla ei ole varsinaista tuhkahautaukselle varattua aluetta, eikä muistelupaikkaa. Kirkon nurkalla on pieni muualle haudattujen muistomerkki. Arkkuhautaus on edelleen pääaisallinen hautausmuoto, tosin joitakin tuhkahautauksia on tehty olemassa oleviin perhehautoihin. Mutta tuhkahautauksien odotetaan yleistyvän tulevaisuudessa, myös Meltosjärvelässä.


Hautausmaalla on myös ns. korjausvelkka ja tarvetta yleisilmeen kohentamiselle.

Meltojärven hautausmaan kehittämissuunnitelma

Tavoite

Meltojärven hautausmaan kehittämissuunnitelmaa on tavoitteena:

- Kestävyys
- Helpohoitoisuus
- Turvallisuus
- Esteettömyys
- Kauneus
- Arvokkuus
- Viihdyisyys



Kuva 1. Talvinen näkymä hautausmaan pää-/keskkäytäväältä.


Melkosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma

Tarvittavia toimenpiteitä

- Muistelupaikan ja Tuuhkahautausalueen suunnittelu. (Nykyninen muualle haudattujen muistomerkki on pieni ja jää talvisin lumen alle).
- Esteettömyyden parantaminen, kulkua parkkipaikalta ylös kirkolle ja hautausmaalle helpotetaan rakentamalla rinteeseen portaat.
- Yleisilmeen parantaminen:
 - Työväline- ja kastelu-/jätepisteiden uudelleen järjestely.
 - Valaistuksen uudistaminen. Monet nykyiset lyhtypylvät pimeänä ja/tai valaisevat huonosti.
 - Sähkökaapeleiden uusiminen ja vesijohdon asennus
 - Uusien vesipostien asennus.
 - Haudanlämmitystolppien asennus
- Kirkonkellojen teknillisen korjaaminen (toteutetaan erillisesti hankkeena).
- Varaston laajentaminen.
- Arkun säilyystila varaston yhteyteen, omalla sisäänkäynnillä.
- Kompostoivan wc:n rakentaminen varaston yhteyteen, omalla sisäänkäynnillä.
- Puutarhajätteen kompostoinnin edellytysten parantaminen.
- Käytävien siistiminen.
- Puiden vesojen ja heinän poistaminen hautojen väleistä ja käytäviltä.

Meltojärven hautausmaan kehittämüssuunnitelma

Nykytilanne katsaus



Kuva 2. Hautausmaan hiekkakäytävät ovat tasaiset ja helppokulkiset. Käytävillä kasvaa kuitenkin paikoin heinää, mikä tulisi poistaa.



Kuva 3. Hautojen välissä kasvavat pienet koivut olisi syytä poistaa, ennekuin ne kasvavat liian suriksi.

Mellosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma

Kuva 4. (ylh. oik.) Hautausmaan nykyinen varastorakennus on käynyt ahtaaksi, joten sitä pitää laajentaa. Kuten kuvasta näkyy, niin varaston edessä ja hautausmaan puoleisella sivulla on riittävästi tilaa laajennukselle. Laajennuksen yhteydessä varastoon rakennetaan erillinen tila arkun säilytystä varten sekä kompostoiva käymälä nykyisen bajamajan tilalle.



Kuva 5. (oik. alh.) Havainnekuva laajennetusta varastosta. Varaston molempien päätyihin asennetaan uudet, leveät kippiovet, joissa on myös pienempi ovi kulkemista helpottamaan. Arkunsäilytyshuoneeseen on oma sisäänpäänti, kuten kuvasta näkyy.

Kompostoiva wc-tila rakennetaan varaston toiseen päättyyn omalla sisäänpääsynillä. Varaston molempien päätyihin rakennetaan rampit, joiden kaltevuus saa olla korkeintaan 5%. Oven edessä täytyy olla 2 m leveä tasainen alue, jonka kaltevuus saa olla korkeintaan 2%.

Huom! Uusi väri, sininen.




Mellosjärven hautausmaa
Havainnekuva, varaston laajennus, 21-02-22/E.Söderström

Meltosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma



Kuva 6. Kuvassa nykyinen näkymä hautausmaan pääkäytävästä.



Meltosjärven hautausmaa
Havainnekuva, pääkäytävä
päivitetty 17.02.22/E. Söderström

Kuva 7. Sama näkymä, mutta kuvassa on uusittu valaisinpylväs, uusi välinekatos sekä takimmaisena kuvassa laajennettu varastorakennus.

Meltojärven hautausmaan kehittämissuunnitelma



Kuva 8. Moni oikaisee kulkissaan paikoitusalueelta kohti kirkkoa ja hautausmaata. Rinne on kuitenkin jyrkkä ja siksi vaakeakulkainen. Rinteestä on polun kohdalta kulunut pois kaikki kasvillisuus, jolloin hiekka valuu rankkasateilla rinnettiä alas, mikä pahentaa eroosiota.

Kuva 9. Oikealla, havainnekuvaa rinteeseen rakennettavista kiviportaista. Näin kulkeminen paikoitusalueelta kirkkoon ja hautausmaalle helpottuu. Portaisiin asennetaan lämmitys.
Lisäksi luodaan kasveille mahdollisuus kasvaa ja levittää rinteessä, kun kävelijät ohjataan käyttämään portaita. Rinteeseen, portaiden molemmin puolin tulaan lisäksi istuttamaan maata sitovia, kestäviä pensaita.




Meltosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma




Kuva 10-13. Hautausmaan nykyinen
välinenteline, vesipiste sekä jäteastiat
sijaitsevat hieman hajallaan eri paikoissa
pääkäytävän laidolla. Näkymä ei ole
mitenkään viehättävä.
Hautausmaalle vedetään kesäisin
kasteluletku, jolla vanha vesipiste/allas
täytetään, varsinaista vesijohtoa ei ole.

Maatuva puutarhajäte kasataan tällä hetkellä
Raanujärventien puoleisen portin vieren.

Meltosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma



Kuva 14. Hautausmaalle sijoitetaan kaksi uutta huoltopistettä, samanlaiset kuin Ylitornion hautausmaalla.
Huoltopisteissä on yhdellä koolla välinekatos, vesiposti, jäteastiat sekä haudanlämmitystolppa.



Kuva 15. Lehti- ja muuta puutarhajätettä varten rakennetaan betonista kompostisäiliö. Näin kompostoinnista tulee tehokkaampaa ja siistimpää. Säiliössä on kaksi lokeroa, joista toinen on jälkkikompostointia varten. Säiliö mitoitetaan niin, että sen täyttö ja tyhjennys voidaan tehdä traktorilla. Myös hautausmaan penkit uusitaan, kuvassa uusi puistonpenki, malli on sama kuin Ylitornion hautausmaalla.

Meltosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma




Kuva 16. Kuvassa Raanujärventien puoleinen portti, joka on aika viehättäävä ”aurinkoportti” talvisessa maisemassa. Samanlainen portti löytyy myös kappelin sivulta ja takaa, toiselta puolen hautausmaataa. Koko hautausmaata kiertää valkeaksi maalattu puuaita. Aita ja portit ovat huollon ja maalausen tarpeessa.



Kuva 17. Nykyinen muualle haudattujen muistomerki on pieni ja jäätä talvisin lumen peittoon.


Meltojärven hautausmaan kehittämissuunnitelma



Kuva 18-20. Kirkon suojaista sisäpiha on melko vähällä käytöllä.

Kirkonkelloit sijaitsevat sisäpihan kulmassa.


Meltojärven hautausmaan kehittämüssuunnitelma



Kuva 21. Meltojärven muistelupaiikki rakennetaan kirkon suojaalle sisäpihalle, jossa se olisi myös helposti saavutettavissa. Samalla sisäpiha saisi arvokasta uutta käyttöä.


Nykyinen muualle haudattujen muistomerki siirretään uudelle yhteiselle muistelupaikalle, osaksi uutta kokonaisuutta, jossa yhdistyy muualle haudattujen, tuhkahaudattujen sekä esim. lapsensa menettäneiden muistelu.

Melkosjärven hautausmaan kehittämüssuunnitelma



Kuva 22. Keskelle sisäpihaa rakennetaan betonista valkeaksi maalattu 6-kulmainen allas, jonka reunaa kiertää musta esim. metallista rakennettu kehikko hautakynttilöitä ja – kulkamajakoita varten. Nykyinen pieni kiviristi kiinnitetään kivijalustalle, korokkeelle, keskelle allasta. Altaan kynttilä-ja kukkateelineen ulkolaidalle on mahdollista kiinnittää niiden tuhkahaudattujen muistolaatat, jotka eivät ole halunneet omaa hautapaikkaa.

Meltosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma




Kuva 23. Ristin päälle asennetaan kirkkaasta teräksestä kaari, jolloin risti nousee vielä enemmän esille.

Kaari symbolisoii Meltosjärven luontoa, mutta sillä on myös uskonnollinen merkitys.

Muistelupaikan altaan ympärille rakennetaan luonnonkivistä patio, jonne sijoitetaan penkkejä istumapaikoiksi. Muuriin tehdään aukko (kuvassa oikeassa reunassa), jolloin kirkkopihalta saadaan suora näkö - ja kulkuyhteyks muistelupaikalle.

Patiota ympärillä asennetaan mukulakiviä ja istutetaan/siirretään kuntosia. Ympäröivän muurin juurelle istutetaan koriste- ja maanpeitekasveja.

Meltojärven hautausmaan kehittämissuunnitelma



Kuva 24. Muistelupaikalle kulkeminen on helppoa, kun sinne pääsee myös kirkkosaliista suoraan.

Kirkon ikkunoista tulee iltaisin valoa, mutta muistelupaikalle on silti aiheellista asentaa kohdevalot sekä sisäänpäynville johtavan käytävän laidalle esim. niin että seinälle asennetaan valaisimet. Käytävä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä.

Meltosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma



Kuva 25. Kuvan männikkö, aivan kirkon vieressä olisi tuhkahautausalueeksi sopiva alue



Meltosjärven hautausmaa
- Havainnokuva 8 -
Tuhkahautausalue
- 10.02.22/E_Söderström,

Kuva 26. Tuhkahaudat sijoitetaan puiden lomaan, puita ja metsänpohjakasvillisuutta vaurioittamatta, sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. Käytäväksi riittää askelkivet, joita asennetaan hautoivien välin tarpeen mukaan. Askelkivet suojaavat metsänpohjaa kulutukselta. Pollarivalaisimet sopivat hyvin kyseiselle paikalle, jossa tavoitteena on tunnelmallinen valaistus ja luonnonmukaisuuden säilyttäminen.

Mellosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma




Kuva 27. Kirkkopihaa rajaa valkeaksi maalattu betonimuurri. Pihan keskellä on siniseksi maalattu risti. Istutuksia pihalla ei ole, vaan sen keskellä kasvaa yksittäisiä mäntyjä ja maata peittää varpumatto.



Kuva 28. Etupihaa elävöitetään istutuksilla esim. ristin juurelle voidaan rakentaa istutusalue ja istuttaa siihen havuja ja kukkivia kasveja, pensaita yms. Muuri ja puuaita huolletaan ja maalaataan valkeaksi. Nykyinen lyhtypylväs vaihdetaan kahteen pollarivalaisimeen.

Mellosjärven hautausmaa
Havainnekuva, kirkkopiha
päivitetty 21-02-22/E.Söderström,

Meltosjärven hautausmaan kehittämissuunnitelma



Kuva 29. (yllä) Luonnos ristin ympärille rakennettavasta istututuksesta.



Meltosjärven hautausmaa
Havainnekuva, talvinen näkymä kohti muistelupaikkaa.
09-02-22/E.Söderström



Kuva 30. (oik.) Kirkon sisäpihaa ympäröivään tiiliseinään tehdään aukko, josta pääsee kulkemaan suoraan muistelupaikalle. Samalla luodaan suora näkö- ja kulkuyhteys kirkkopihalta ja sisääntuloväylältä kohti muistelupaikkaa.

Koko	Korkeus/mm	Värimuoto:
MELTOSJÄRVI	HAUTAUSMAA	975-
KUNNOSTUS		Toitefficio
MELTOSJÄRVEN	HAUTAUSMAA	SUUNNITTELMAULUNNUS
RAANUURVENTIES		ASEMAPITRUSTUS
TORNIO 20.08.2022 MAISEMA-ARKKIKIRJEI E.SCHIERSTRÖM		
E-CITY LANDSCAPE & ART		ARK 02
SAARENPÄÄKKÄ 39, 95430 TORNIO		
P. +358 0144-0931214		



SELOSTUS
O 
nykyinen lyhytpylväs
nykyinen lyhytpylväs,joka polstetaan
metsikkö

	alta.
	uusi lyhtypylväs/yleisvalvoja
	uusi poliittivalaisin
	uusi seuravolaisin

2-istuttava penki,
samalainen kuin Ylittornion
kautausmaalla.

Houtausmaalle rakennetaan uusi yhtinen museosalpikko, jossa ydinstä muutetaan uudelleen. Muutostöiden menetelmä on tuhkaudattujen muistomerkkien ja muistutusten suojelu. Muistutukset tarjoaa mós palkon palkintorituaalille ja näyttelytähdille.

Yleisimpiä sammakkoja ovat haukkuu ja sammakko. Haukkuun kuuluu myös vesi- ja sammakkosammutus sekä sammakon ylitys. Vesi- ja sammakkosammutus on yleinen esimerkiksi metsäkaloissa. Vesi- ja sammakkosammutus on yleinen esimerkiksi metsäkaloissa. Vesi- ja sammakkosammutus on yleinen esimerkiksi metsäkaloissa. Vesi- ja sammakkosammutus on yleinen esimerkiksi metsäkaloissa.

Alueen puusto pyritään säälyttämään, mutta joitakin puita joudutaan poistamaan rakentamisen yhteydessä. Kiseiset puut käyvät merkittävässä osassa paikan pitäessä yhdessä tilaa. Jorngansation kanssa.

Hautausmaalla ei ole tehty varsinaisia mittauksia, joten käytävien, rokemusten, lyhtypylväiden, kallioilmiöiden ja puustojen määrät eivät ole tarkistettavissa.

